РОСТЕХНАДЗОР

**ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Дальневосточное управление Ростехнадзора)**

Акт
плановой выездной проверки

28 января 2022 г. 16 час. 00 мин. № А-372-785-11-02

г. Биробиджан

**областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Биробиджанский колледж культуры и искусств»
ИНН 7901007332**

1.Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора от 21.12.2021 № 372-785-рш, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: 27220011000000925234.

2. Выездная проверка проведена в рамках: федерального государственного энергетического надзора (реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» - 313853436).

3. Выездная проверка проведена:

Кулешовым Владимиром Васильевичем – главным государственным инспектором Биробиджанского отдела государственного энергетического надзора и надзора за опасными производственными объектами Дальневосточного управления Ростехнадзора.

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались;

эксперты (экспертные организации): не привлекались.

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Деятельности областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Биробиджанский колледж культуры и искусств» в сфере электроэнергетики.

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская, д. 5, г. Биробиджан, ул. Чапаева, 25.

7.Контролируемое лицо: областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Биробиджанский колледж культуры и искусств» (ОГПОБУ «БККУ»), ИНН 7901007332, ОГРН 1027900512848, юридический адрес: 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Волочаевская, д. 5, исполняющий обязанности директора колледжа Гетманская Оксана Викторовна.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с 25 января 2022 г., 11 час. 00 мин.
по 28 января 2022 г., 15 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 4 часа.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

Осмотр электроустановок административного помещения.
В следующие сроки: с 26.01.2022 14 час. 30 мин. по 26.01.2022 15 час. 30 мин.
по месту: Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Волочаевская, д. 5.
По результатам которого составлен протокол осмотра.

Осмотр электроустановок помещения общежития.
В следующие сроки: с 26.01.2022 15 час. 30 мин. по 26.01.2022 17 час. 30 мин.
по месту: Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Волочаевская, д. 5.
По результатам которого составлен протокол осмотра.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены документы представленные контролируемым лицом с сопроводительным письмом от 25.01.2022 № 42.

11. По результатам выездной проверки установлено:

№ п/п	Описание выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены	Лица допустившие нарушения обязательных требований и правил

1	2	3	4
1.	В колледже отсутствует акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (акт технологического присоединения с указанием границ раздела).	п. 1.8.1. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6 (далее ПТЭЭП)	И.о. директора ОГПОБУ «БККУ» Гетманская О.В.
2.	В колледже отсутствует проектная документация по общежитию колледжа	п. 1.8.1. ПТЭЭП	И.о. директора ОГПОБУ «БККУ» Гетманская О.В.
3.	В колледже отсутствует заместитель ответственного лица за электрохозяйство.	п. 1.2.3. ПТЭЭП	И.о.директора ОГПОБУ «БККУ» Гетманская О.В.
4.	В колледже ответственный за электрохозяйство не прошел проверку знаний на VI группу допуска по электробезопасности.	п. 1.2.7. ПТЭЭП	И.о. директора ОГПОБУ «БККУ» Гетманская О.В.
5.	Светильники на входе в здание колледжа подключены с нарушением ПУЭ, отсутствует распределительная коробка, имеются скрутки проводов.	п. 1.2.2. ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
6.	В коридоре первого этажа здания колледжа имеется не исправное, неиспользуемое и не демонтированное и электрооборудование.	п. 1.2.2. ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
7.	В коридоре первого этажа здания колледжа в электрощите ЩО-4 отсутствуют защитные панели.	п. 2.2.4. ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
8.	На электрощитах ЩО-4 и ЩС-1 отсутствует схема присоединений и знак безопасности.	п. 2.2.20, 2.12.5.ПТЭЭП.	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м.

			Радионов В.А.
9.	На электрощите ЩС-1 закрашены указатели отключенного и включенного положений рубильника.	п. 2.2.15. ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
10.	На первом этаже здания колледжа имеются кнопки управления без указания наименования коммутируемого оборудования.	п. 2.2.14., 2.5.3.ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
11.	В помещении спортзала установлены светильники без рассеивателей,	п. 1.2.2., 2.12.7.ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
12.	Над дверью запасного выхода здания колледжа установлен светильник без плафона.	п. 1.2.2., 2.12.7.ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
13.	У входа в подвальное помещение здания колледжа подключен светильник с нарушением ПУЭ, отсутствует распределительная коробка, имеются скрутки проводов, отсутствует плафон.	п. 1.2.2., 2.12.7.ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
14.	В помещении вводного распределительного устройства повреждена входная дверь, в силовых распределительных шкафах имеется пыль, нижняя часть распределительных шкафов не закрыта с целью предотвращения попадания пыли, покрытие полов не препятствует образованию токопроводящей пыли.	п. 2.2.10. ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
15.	На первом этаже здания колледжа в электрощите ЩО-3 отсутствуют защитные панели.	п. 2.2.4. ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
16.	На дверце электрощита ЩО-3 не указано наименование присоединений (коммутируемого оборудования), отсутствует знак	п. 2.2.20, 2.12.5.ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.

	безопасности.		
17.	На втором этаже здания колледжа в электрощите ЩО-6 отсутствуют защитные панели.	п. 2.2.4. ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
18.	На дверце электрощита ЩО-6 не указано наименование присоединений (коммутируемого оборудования), отсутствует знак безопасности.	п. 2.2.20, 2.12.5.ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
19.	На втором этаже здания колледжа в электрощите ЩО-7 не закреплены автоматические выключатели.	п. 1.2.2. ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
20.	В электрощите ЩО-7 отсутствуют защитные панели.	п. 2.2.4. ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
21.	На дверце электрощита ЩО-7 не указано наименование присоединений (коммутируемого оборудования), отсутствует знак безопасности.	п. 2.2.20, 2.12.5.ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
22.	В коридоре второго этажа здания колледжа не закрыт кабельный канал (отсутствует крышка).	п. 1.2.2. ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
23.	На третьем этаже здания колледжа в электрощите ЩО-9 отсутствует схема присоединений и знак безопасности.	п. 2.2.20, 2.12.5.ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
24.	На третьем этаже здания колледжа в электрощите ЩС-7 неисправно запирающее устройство (замок).	п. 2.2.4., 2.2.40.ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
25.	В электрощите ЩС-7 отсутствуют защитные панели.	п. 2.2.4. ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
26.	На корпусе электрощита ЩС-7 отсутствует схема присоединений и знак безопасности.	п. 2.2.20. ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.

27.	На четвертом этаже здания колледжа на корпусе электрощита ЩО-13 отсутствует схема присоединений и знак безопасности.	п. 2.2.20, 2.12.5.ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
28.	На четвертом этаже здания колледжа ввод электропроводки в электрощит ЩО-12 не закрыт коробом.	п. 1.2.2. ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
29.	На входе в здание общежития светильник подключен с нарушением ПУЭ, отсутствует распределительная коробка, имеются скрутки проводов.	п. 1.2.2. ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
30.	В помещении ВРУ в силовой сборке имеется пыль, нижняя часть сборки не защищена от попадания токопроводящей пыли.	п. 2.2.10. ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
31.	На первом этаже общежития в электрощите ЩО-1 отсутствуют защитные панели.	п. 2.2.4. ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
32.	В электрощите ЩО-1приборы защиты не соответствуют подключенной нагрузке и количеству подключенных потребителей, отсутствует проектная документация и электрические схемы.	п. 1.2.2., 1.8.1. 1.8.6.ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
33.	На втором этаже общежития в электрощите ЩО-2 неисправно запирающее устройство (замок).	п. 2.2.40. ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
34.	В электрощите ЩО-2 отсутствуют защитные панели.	п. 2.2.4. ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.

35.	В электрощите ЩО-2 приборы защиты не соответствуют подключенной нагрузке и количеству подключенных потребителей, отсутствует проектная документация и электрические схемы.	п. 1.2.2., .1.8.1. 1.8.6.ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
36.	В комнатах общежития имеются неисправные выключатели и светильники, установленные без распределительной коробки с скрутками проводов, а также светильники без плафонов.	п. 1.2.2, 2.12.7.ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
37.	На третьем этаже общежития в электрощите ЩО-3 отсутствуют защитные панели.	п. 2.2.4. ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
38.	В электрощите ЩО-3 приборы защиты не соответствуют подключенной нагрузке и количеству подключенных потребителей, отсутствует проектная документация и электрические схемы.	п. 1.2.2., .1.8.1. 1.8.6.ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
39.	На четвертом этаже общежития в электрощите ЩО-4 отсутствует запирающее устройство (замок).	п. 2.2.4., 2.2.40.ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
40.	В электрощите ЩО-4 отсутствуют защитные панели.	п. 2.2.4. ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
41.	В электрощите ЩО-4 приборы защиты не соответствуют подключенной нагрузке и количеству подключенных потребителей, отсутствует проектная документация и электрические схемы.	п. 1.2.2., .1.8.1. 1.8.6.ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.

42.	В бытовых помещениях количество подключенных стиральных машин не соответствуют количеству розеток (применяются удлинители без защитного нулевого проводника).	п.1.2.2. ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
43.	На пятом этаже общежития в электрощите ЩО-5 отсутствуют защитные панели.	п. 2.2.4. ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
44.	В электрощите ЩО-5 приборы защиты не соответствуют подключенной нагрузке и количеству подключенных потребителей, отсутствует проектная документация и электрические схемы.	п. 1.2.2., .1.8.1. ,1.8.6.ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
45.	На первом этаже общежития в электрощите ЩО-6 дверца заварена сваркой.	п. 1.2.2. ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
46.	На втором этаже общежития в электрощите ЩО-7 отсутствуют защитные панели.	п. 2.2.4.ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
47.	В электрощите ЩО-7 приборы защиты не соответствуют подключенной нагрузке и количеству подключенных потребителей, отсутствует проектная документация и соответствующие проекту схемы электроснабжения.	п. 1.2.2.,1.8.1. 1.8.6.ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
48.	На третьем этаже общежития в электрощите ЩО-8 отсутствуют защитные панели.	п. 2.2.4. ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.

49.	В электрощите ЩО-8 приборы защиты не соответствуют подключенной нагрузке и количеству подключенных потребителей, отсутствует проектная документация и соответствующие проекту схемы электроснабжения.	п. 1.2.2.,1.8.1. 1.8.6.ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
50.	На четвертом этаже общежития в электрощите ЩО-9 неисправно запирающее устройство (замок).	п. 2.2.4., 2.2.40.ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
51.	В электрощите ЩО-9 отсутствуют защитные панели.	п. 2.2.4. ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
52.	Ввод электропроводки в электрощите ЩО-9 не закрыт распределительной коробкой.	п. 1.2.2. ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
53.	В электрощите ЩО-9 приборы защиты не соответствуют подключенной нагрузке и количеству подключенных потребителей, отсутствует проектная документация и соответствующие проекту схемы электроснабжения.	п. 1.2.2.,1.8.1. 1.8.6.ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
54.	На пятом этаже общежития в электрощите ЩО-10 неисправно запирающее устройство (замок).	п. 2.2.4., 2.2.40 ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
55.	В электрощите ЩО-10 отсутствуют защитные панели.	п. 2.2.4. ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.

56.	В электрощите ЩО-10 приборы защиты не соответствуют подключенной нагрузке и количеству подключенных потребителей, отсутствует проектная документация и соответствующие проекту схемы электроснабжения.	п. 1.2.2.,1.8.1. 1.8.6.ПТЭЭП	Ответственный за эл. хозяйство ОГПОБУ «БККУ»,э.м. Радионов В.А.
57.	В здании колледжа отсутствует проектное решение по аварийному освещению в соответствии с правилами устройства электроустановок.	п. 2.12.4. ПТЭЭП	И.о. директора ОГПОБУ «БККУ» Гетманская О.В.

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Решение от 21.12.2021 № 372-785-рш и уведомление от 21.12.2021 № 372-11377 на 7 л. в 1 экз.
2. Протоколы осмотра на 2 л. в 1 экз.
3. Предоставленные документы на 129 л. в 1 экз.
4. Фотоматериалы на 10 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

28 января 2022 года _____ В.В. Кулешов

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о. директора областного государственного
профессионального образовательного
бюджетного учреждения
«Биробиджанский колледж культуры и искусств»

_____О.В. Гетманская

(подпись)

28 января 2022 года

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты),
в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале