16.02.2023 № 79230061000205095806 Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код	

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по ЕАО
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Биробиджану и Биробиджанскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС России по ЕАО
679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская, д. 3

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа), и при необходимости его территориального органа)

г. Биробиджан

(место вынесения предостережения)

Предостережение
о недопустимости нарушения обязательных требований
от «16» февраля 2023 года № 79230061000205095806/ 15

1. В отношении: Областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Биробиджанский колледж культуры и искусств» (ИНН 7901007332)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении Федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

В рамках проведения контрольного (надзорного) мероприятия в виде плановой выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. Не проводится эксплуатационно-техническое обслуживание элементов заполнения проемов (противопожарных дверей) с составлением соответствующего акта (ч. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123, п. 24 ППР № 1479, п. 4.1.5.2, п. 4.1.6.3, п. 4.1.6.12 ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту»);

2. Руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожароопасной и пожарной опасности помещений электрощитовой, производственных помещений и помещений складского назначения (п. 12 ППР № 1479);

3. Руководителем организации не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами в кабинетах № 519, № 521, № 523, № 525, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (п. 15 ППР № 1479);

4. В помещении актового зала в покрытии полов применяются материалы (ковровое покрытие) с неустановленным классом пожарной опасности (не предоставлен сертификат)

(ч. 6 ст. 134 ФЗ № 123);

5. Руководителем организации не обеспечена огнезащитная обработка деревянных конструкций подвесных мостиков в актовом зале и проверка состояния огнезащитного покрытия с составлением протокола и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 95 ППР № 1479);

6. В помещении актового зала руководителем организации не осуществлена огнезащитная обработка деревянных конструкций потолочного перекрытия и проверка состояния огнезащитного покрытия с составлением протокола (п. 13 ППР № 1479);

7. На дверце пожарных шкафов отсутствует ключ для безопасного открытия шкафа в экстренных случаях в течение не более 15 секунд (п. 5.12 ГОСТ Р 51844-2009).

8. Руководителем организации не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами в комнатах № 305, № 419, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (п. 15 ППР № 1479).

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е
о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

1) **принять безотлагательные меры** по обеспечению соблюдения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

1. Провести эксплуатационно-техническое обслуживание элементов заполнения проемов (противопожарных дверей) с составлением соответствующего акта;

2. Произвести категорирование по взрывопожароопасной и пожарной опасности помещений производственного и складского назначения;

3. Организовать проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами;

4. Предоставить сертификат покрытия полов в актовом зале;

5. Организовать огнезащитную обработку деревянных конструкций подвесных мостиков в актовом зале и проверка состояния огнезащитного покрытия с составлением протокола и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

6. Организовать в помещении актового зала огнезащитную обработку деревянных конструкций потолочного перекрытия и проверку состояния огнезащитного покрытия с составлением протокола (п. 13 ППР № 1479);

7. Дверцы пожарных шкафов обеспечить ключами для безопасного открытия шкафа в экстренных случаях в течение не более 15 секунд (п. 5.12 ГОСТ Р 51844-2009).

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов).

5. В соответствии с пунктом 13 Приложения Постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415» по результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом могут быть поданы в орган государственного контроля (надзора), орган

муниципального контроля, направивший предостережение, возражения в течение 20 рабочих дней с момента получения контрольным (надзорным) органом.

В силу статьи 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Вышеизложенное нарушение требований пожарной безопасности при возникновении пожара может создать угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу.

(указывается срок, в который может быть подано возражение, а также ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

6. В целях профилактики нарушения обязательных требований вы можете провести самостоятельную оценку соблюдения обязательных требований (самообследование) с использованием способов, указанных на официальном сайте по адресу:* ----------

(указывается адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, позволяющий пройти самообследование соблюдения обязательных требований).

* Пункт 6 указывается при условии наличия самообследования в числе используемых профилактических мероприятий по соответствующему виду контроля

Начальник ОНДиПР по г. Биробиджану и
Биробиджанскому району УНДиПР
Главного управления МЧС России по ЕАО
А.С. Кукишев

(подпись)

Старший инспектор ОНДиПР по г. Биробиджану и Биробиджанскому району
УНДиПР Главного управления МЧС России по ЕАО
Тюкавкина Анастасия Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Получено директор Пешанских О.В. 16.02.2023