| | |
|---|---|
| 03.02.2023 № 79230061000203588546<br>Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код | |

Согласовано
Проверка включена в ежегодный сводный план № 2023060779
Плановая выездная проверка по Федеральному закону от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры (при необходимости)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Еврейской автономной области**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Биробиджану и Биробиджанскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по ЕАО
(Орган федерального государственного пожарного надзора)
679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская 3, тел. (42622) 4-00-09
E-mail: ondbir@79.mchs.gov.ru
Единый «телефон доверия»: (42622) 2-39-99

# ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 06/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: юридическому лицу областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Биробиджанский колледж культуры и искусств» в лице директора Гетманской Оксаны Викторовны
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки главного государственного инспектора г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору Кукишева А.С. от 03.02.2023 № 06, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

«08» февраля 2023 года с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
«08» февраля 2023 года с 14 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.
«09» февраля 2023 года с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Тюкавкиной Анастасией Сергеевной
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Помещений: ОГПОБУ «БКИ» по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская, д. 5, ул. Чапаева, д. 25,
в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор Областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Биробиджанский

колледж культуры и искусств» Гетманская Оксана Викторовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|---|
| Общее: | | | | |
| 1. | На объектах защиты (здание учебного корпуса и общежития) отсутствует аварийное освещение | ч. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123), п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР № 1479), п. 4.3.12 Свод правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020), Свод правил 52.13130.2016 от 08.05.2017 «Естественное и искусственное освещение», Свод правил 439.1325800.2018 от 27.05.2019 «Правила проектирования аварийного освещения» | 31.01.2024 | |
| 2. | Руководителем организации не обеспечена исправность внутреннего противопожарного водоснабжения в здании учебного корпуса и общежития, а именно, не обеспечен по нормам требуемый расход воды на противопожарные нужды | ч. 1 ст. 86 ФЗ № 123, п. 48 ППР № 1479 | 31.01.2024 | |
| 3. | При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) не | ч. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123, п. 54 ППР № 1479, п. 6.6.4 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по | 31.01.2024 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности. Технические средства системы пожарной сигнализации рекомендуется заменять по истечении срока службы – 10 лет | проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» | | |
| 4. | Линии связи между техническими средствами автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) выполнены кабелем, не способным сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону | ч. 2 ст. 103 ФЗ № 123, п. 54 ППР № 1479 | 31.01.2024 | |
| 5. | Автоматические установки противопожарной защиты (блок речевого оповещения) в здании учебного корпуса и общежития не обеспечивают автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок | ст. 1, ст. 4, ст. 5,ст. 6, ст. 54, п. 4, п. 5 ст. 83 ФЗ № 123; | 31.01.2024 | |
| 6. | Руководитель организации не обеспечил объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих правил и приложениям № 1 и 2, а именно, не обеспечил своевременную перезарядку огнетушителей | п. 60, приложение № 1 ППР № 1479 | 31.01.2024 | |
| Здание учебного корпуса: | | | | |
| 7. | Наружная пожарная лестница № 1 типа П2 не соответствует требованиям:<br>- требуется огрунтовать пожарную лестницу, нанести защитное покрытие от коррозии (окрасить), в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032 и | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ № 123, п. 4.4.3, п. 7.12.3 СП 1.13130.2020 | 31.01.2024 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ГОСТ 9.302. Грунтовка и окраска конструкции должна соответствовать V классу покрытия | | | |
| 8. | Наружная пожарная лестница № 2 типа П2 (внутренний двор) не соответствует требованиям:<br>- требуется огрунтовать пожарную лестницу, нанести защитное покрытие от коррозии (окрасить), в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032 и ГОСТ 9.302. Грунтовка и окраска конструкции должна соответствовать V классу покрытия | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ФЗ № 123, п. 4.4.3, п. 7.12.3 СП 1.13130.2020 | 31.01.2024 | |
| 9. | Помещения кабинетов № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 325, № 501, № 520 не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации | ч. 6 ст. 83 ФЗ № 123, п. 4.8 табл. 1 п. 11 Свода правил 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 486.1311500.2020) | 31.01.2024 | |
| 10. | Помещения объекта защиты не оборудованы требуемым количеством пожарных извещателей, необходимо доставить:<br>1 этаж: актовый зал (запотолочное пространство), коридор – 1 дымовой извещатель пожарный (далее – ДИП), кабинет № 119 – 2 ДИП, в коридоре медпункта – 2 ДИП, кабинет № 1 костюмерной – 2 ДИП, коридор возле спортивного зала – 6 ДИП, кабинет № 106 (тренажерный зал) – 2 ДИП, коридор возле кафе – 1 ДИП, помещение склада актового зала – 2 ДИП.<br>2 этаж: кабинет заместителя и приемной (№ 212, № 215, № 218) – 6 ДИП, в коридоре бухгалтерии – 6 ДИП, кабинет № 209 – 2 ДИП, кабинет № 202 – 2 | ч. 6 ст. 83 ФЗ № 123, п. 4.8 табл. 1 п. 11 СП 486.1311500.2020 | 31.01.2024 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ДИП.<br>3 этаж: раздевалка – 6 ДИП, кабинеты хореографии – 4 ДИП, коридор – 1 ДИП.<br>4 этаж: коридор – 1 ДИП.<br>5 этаж: коридор – 1 ДИП | | | |
| 11. | Над эвакуационным выходом № 5 в хореографической школе, из правого крыла, со сцены, из помещений «Народное творчество» и помещения столярной отсутствует световой оповещатель «Выход» | п. 1 ст. 84 ФЗ № 123, п. 37 ППР № 1479, п. 5.3 Свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее – СП 3.13130.2009) | 31.01.2024 | |
| 12. | Руководителем организации не проведена проверка работоспособности установки пожаротушения | п. 54 ППР № 1479 | 31.01.2024 | |
| 13. | Запоры на двери эвакуационных выходов из актового зала, № 3, № 8, из левого крыла с первого и со второго этажа, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, тем самым не обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и не обеспечен доступ ко всем требуемым эвакуационным выходам | п. 26 ППР № 1479 | 31.01.2024 | |
| 14. | На объекте защиты эксплуатируется после изменения класса функциональной пожарной опасности помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности (склад в переходе с основного здания в хореографическую школу, кабинет № 313, № 317 а, № 408 эксплуатируется в качестве складского помещения) | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82 ФЗ № 123, пп. н) п. 16 № 1479 | 31.01.2024 | |
| 15. | На путях эвакуации из кабинетов «Народное творчество» к эвакуационному выходу отсутствует ручной пожарный извещатель | п. 9 ст. 83 ФЗ № 123, п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020 | 31.01.2024 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Здание общежития: | | | |
| 16. | Декоративная отделка потолочного перекрытия в комнатах № 2, № 2 а, № 4, № 5, № 204, № 207, № 220, № 223, № 225, № 233, № 305, № 309, № 313, № 316, № 318, № 320, № 322, № 324, № 325, № 328, № 331, № 339, № 431, выполнена из полимерного материала и пенополистирола с неустановленным классом пожарной опасности (не предоставлен сертификат) | ч. 12 ст. 134 ФЗ № 123 | 31.01.2024 | |
| 17. | Над эвакуационными выходами первого этажа правого и левого крыла отсутствуют световые оповещатели «Выход» | п. 1 ст. 84 ФЗ № 123, п. 37 ППР № 1479, п. 5.3 СП 3.13130.2009 | 31.01.2024 | |
| 18. | Общий коридор пятого этажа при длине 60 м и более не разделен перегородками с самозакрывающимися дверьми, расположенными на расстоянии не более 30 м друг от друга | п. 1.49 СНиП II-Л.1-62 | 31.01.2024 | |
| 19. | Помещения объекта защиты не оборудованы требуемым количеством пожарных извещателей, необходимо доставить:<br>1 этаж: комната № 1 а – 2 ДИП, в прачечной (комната выдачи белья) – 2 ДИП, изолятор – 4 ДИП.<br>2 этаж: комната № 212 – 2 ДИП, комната № 225 – 2 ДИП, комната № 233 – 2 ДИП, комната № 239 – 2 ДИП.<br>3 этаж: комната № 303 – 2 ДИП, в помещении кухни – 2 извещателя пожарных тепловых (далее – ИПТ), комната № 305 – 2 ДИП, комната № 309 – 2 ДИП, комната № 313 – 2 ДИП, комната № 321 – 2 ДИП, комната № 322 – 2 ДИП, комната № 325 – 2 ДИП, комната № 329 – 2 ДИП, комната № 324 – 2 ДИП, комната № 339 – 2 ДИП, коридор – 1 ДИП.<br>4 этаж: комната № 421 – 2 ДИП, комната № 426 – 2 ДИП, комната № 429 – 2 ДИП, коридор – 1 ДИП | ч. 6 ст. 83 ФЗ № 123, п. 4.8 табл. 1 п. 11 СП 486.1311500.2020 | 31.01.2024 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20. | Помещение кухни № 230 не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации | ч. 6 ст. 83 ФЗ № 123, п. 4.8 табл. 1 п. 11 СП 486.1311500.2020 | 31.01.2024 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Директор ОГПОБУ «БККИ»
Гетманская О.В.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)) _____ (подпись)

«16» 02 2023 г.

Государственный инспектор г. Биробиджана
и Биробиджанского района по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы Тюкавкина А.С.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) _____ (подпись)